

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

EKSPERTMOT

Rok założenia 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych - FIEA

Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego - PZM

Członek Założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58

tel./fax (0-89) 526 54 10, 526 59 85

www.rzeczoznawcy.com.pl

e-mail:ekspertmot@neostrada.pl



WYCENA Nr: SOL-283/11

z dnia: 2011/07/21

Wykonawca wyceny : mgr inż. Bogusław Suchodolski

Właściciel: Gmina Orneta

Adres: ul. Plac Wolności 26 11-130 Orneta

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [A] VII-2011

Marka: AUTOSAN S.A. Model pojazdu: H9.21 12.5t
Wersja: 41 Nr rejestracyjny: OLX 5665 Rok prod.: 1999
Rodzaj pojazdu: Autobus

Nr INFO-EKSPERT 133-00012
Nr identyfikacyjny (VIN) SUASW3AAPXS021492
Data pierwszej rejestracji 1999/11/04
Data oględzin 2011/07/19
Wskazanie drogomierza 165240km
Okres eksploatacji pojazdu (99/11/04-11/07/21) 141 mies.
Opis rodzaju pojazdu Autobus szkolny
Charakter wykorzystania Przewozy pasażerskie-szkolne
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) pomarańczowy 1-warstwowy syntetyczny
Rodzaj autobusu dalekobieżny 2 drzwiowy 51 osobowy
Liczba miejsc siedzących 39
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi 4700 mm
Oznaczenie silnika / Numer silnika 6cT107 A6/7 / 266423
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika 6540 ccm / 110kW (150KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 6 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Długość / Szerokość / Wysokość 10000 mm / 2500 mm / 3150 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1997.10-1999.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Akumulatory 2 szt. 180 Ah	11	Ogrzewanie wodne niezależne
2	Antena radiowa	12	Opony bezdętkowe 10 R22.5
3	Autobus międzymiastowy	13	Podłokietniki foteli pasażerów
4	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	14	Radioodtwarzacz
5	Fotele wysokie sztywne	15	Silnik 6cT107/A6/7
6	Głośniki	16	Skrzynia biegów S5-45
7	Ilość drzwi: dwudrzwiowy	17	Tablice informacyjne płytowe
8	Ilość miejsc siedzących 39	18	Tachograf elektroniczny
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektr.	19	Wykładzina podłogi z PVC
10	Nagrzewnice	20	Wywietrzniki dachowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Kolo	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MATADOR 10.00 R22.5 140/138L FR 2 MASTER TL (PRZÓD)		50
Przednie prawe:	MATADOR 10.00 R22.5 140/138L FR 2 MASTER TL (PRZÓD)		50
Tylne LZ:	SAVA 10.00 R22.5 144/142M AVANT PLUS (S) TL		50
Tylne LW:	SAVA 10.00 R22.5 144/142M AVANT PLUS (S) TL		50
Tylne PZ:	SAVA 10.00 R22.5 144/142M AVANT PLUS (S) TL		50
Tylne PW:	SAVA 10.00 R22.5 144/142M AVANT PLUS (S) TL		50

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (146 mies.)	42 800 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 325 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 158 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

48300 PLN

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) **9031,71 PLN**

Za Radę Oddziału


Rzecznawca

WICEPREZES RADY ODDZIAŁU

 mgr inż. Stanisław Tokulinski

Olsztyn 21.07.2011

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
 I RUCHU DROGOWEGO
 ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
 10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58
 tel. (0-89) 526 54 10
 NIP 739-34-33-112, REGON 519624428



Dokumentacja fotograficzna autobusu Autosan nr rej. OLX 5665



Widok prawego boku i przodu



Widok przodu i lewego boku



Widok lewego boku i tyłu

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58
tel. (0-89) 526 54 10
KWP 739-34-33-112, REGON 519624428




Widok tyłu i prawego boku



Wnętrze pojazdu




Licznik autobusu
STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
10-258 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58
tel. (0-85) 525 54 10
nip 739-34-33-112, REGON 519624428



Tabliczka znamionowa

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58
tel. (0-89) 526 54 10
NIP 739-34-33-112, REGON 519624428



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

EKSPERTMOT

Rok założenia 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych - FIEA

Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego - PZM

Członek Założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 58

tel./fax (0-89) 526 54 10, 526 59 85

www.rzeczoznawcy.com.pl

e-mail:ekspertmot@neostrada.pl



OCENA TECHNICZNA Nr SOL - 283 /11 z dnia 21.07.2011r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Bogusław Suchodolski
Zleceniodawca: Urząd Miejski w Ornecie
Adres: ul. Plac Wolności 26 11-130 Orneta
Zlecenie, pismo, znak: KO.4464.19.2011 z dnia 18.07.2011r.
Zakres oceny: ustalenie wartości rynkowej pojazdu.

Marka, typ, model	Autosan H9.21.41S
Numer rejestracyjny	OLX 5665
Właściciel pojazdu, adres	Gmina Orneta ul. Plac Wolności 26 11-130 Orneta
Numer fabryczny	SUASW3AAPXS02149
Rok produkcji	1999
Pojazd użytkowany od	4.11.1999r.
Data ważności badania technicznego	26.10.2011r.
Wskazania licznika	165 240 km
Całkowity przebieg	Nie ustalono
Dopuszczalna masa całkowita	12 500 kg
Masa własna	8400 kg
Rodzaj pojazdu / typ nadwozia	Autobus
Silnik – zapłon, zasilanie	samoczynny
Układ – liczba cylindrów	rzędowy 6-cylindrowy
Pojemność skokowa / moc	6540 ccm / 110 kW
Numer silnika	266 423
Ilość miejsc	43 siedzących (10 stojących)

Wyposażenie pojazdu:

standartowe: autobus w wersji „Gimbus” z siedzeniami z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do dowożenia dzieci..

Dodatkowe:

Podczas badania stwierdzono:

SILNIK	Silnik bez oznak nieszczelności i wycieków. Poziomy płynów w granicach zalecanych przez producenta. Osprzęt silnika kompletny. Silnik został uruchomiony, pracuje prawidłowo
PODWOZIE	Układ przeniesienia napędu na oś tylną. Zawieszenie przednie, układ kierowniczy bez zewnętrznych braków i uszkodzeń. Układ hamulcowy i kierowniczy sprawny. Nie stwierdzono śladów korozji.
NADWOZIE	Nadwozie autobusu 2 drzwiowe. W kabinie miejsce dla kierowcy i 43 pasażerów. Wnętrze utrzymane w czystości. Nadwozie w dwóch odcieniach koloru pomarańczowego.
KOŁA I OGUMIENIE	Przednia oś Matador Master Regional Road 10 R22,5 (275/80 R22,5) 140/138L zużyte w około 50% szt. 2 Tylne oś SAVA Avant Plus 10 R22,5 144/142M zużyte w około 50 % szt. 4

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE.

Wartość rynkowa brutto pojazdu w opisanym stanie technicznym ustalona na podstawie katalogu INFO-EKSPERT, tom VII/11 z uwzględnieniem korekt za pierwszą rejestrację, wyposażenie dodatkowe oraz warunki eksploatacji w miesiącu lipcu wynosi:

48 300 zł

słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych

W załączeniu arkusz wyceny.

Wydając niniejszą opinię techniczną, Prezes Oddziału Stowarzyszenia zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Rady Oddziału za pośrednictwem Prezesa Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający ocenę.

Dnia: 21 lipca 2011r.

Za Radę Oddziału


WICEPREZES RADY ODDZIAŁU

mgr inż. Stanisław Tatuliński

PIECZĘĆ

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE
10-259 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 5B
tel. (0-89) 526 54 10
KRS 000002133-112, REGON 519624428

RZECZOZNAWCA



Sporządzono w dwóch egzemplarzach.